

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко»

Т.В. Григорова

Приказ от « 24 » января 2022 г. № 32-о



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 58/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
- 1.2. Адрес объекта: 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1066,7 кв.м
 - часть здания (занимает) _____ этажей (или расположен на _____ этаже) _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5144,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта 1980 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 _____, капитального – 2027 г. ремонтов
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида для №46 «Солнышко». (МБДОУ г.Керчи РК Крым «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко».)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д.42.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации города Керчи
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 человек в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Автовокзал» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5.

От остановки «Фабрика - Кухня» - до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию № 41.

От остановки «Управление ЖРК» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5, №26, №41, № 20

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию № 20

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Пути движения внутри здания	ДП-И (У); ДЧ-И (Г,О,С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зальная форма обслуживания	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)
5	Санитарно- гигиеническое помещение	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов полной доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории к зданию, привести в соответствие с нормативными требованиями одну прогулочную площадку, разместить мнемосхему путей движения к местам целевого назначения при входе на объект.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах 1 этажа, обеспечить непрерывность поручней перил с внутренней стороны

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения средствами усиления звука

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения по территории, обеспечение информационного сопровождения внутри здания до места целевого назначения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается, доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2025 года.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ОО «Местное общество инвалидов городского округа Керчь».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

15.02.2022г.

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 02 » декабря 2021 г.,


2. Акта обследования объекта: № акта 3 от « 24 » декабря 2021 г.

3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
города Керчи Республики Крым
«Детский сад комбинированного
вида №46 «Солнышко»

Г.В. Григорова
Приказ от «24» января 2022г. № 32-о



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 58/2

г. Керчь, Республика Крым

«24» января 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».

1.2. Адрес объекта 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1066,7 кв.м

- часть здания (занимает) _____ этажей (или расположен на _____ этаже) кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5144,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта 1980г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022, капитального - 2027 г. ремонтов

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко». (МБДОУ г. Керчь РК Крым «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт, культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг - воспитание и развитие

2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120-человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(указать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Автовокзал» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5.

От остановки «Фабрика - Кухня» - до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №41.

От остановки «Управление ЖРК» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5, №26, №41, №20

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №20

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№/№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1.,1.2	1-15
2	Вход (входы) в здание, специализированный	ДЧ-В	2	16-26
3	Пути движения внутри здания	ДП-И (У); ДЧ-И (Г,О,С,К)	3.1;3.2; 3.3.	27-58
4	Зона целевого назначения (кабинетная форма)	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)	4.1	59-98
	Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)	4.2	99-109
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	5	110-114

6	Системы информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	6	115-121
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	122-129

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно, Х - не предназначен для посещения инвалидами.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов полной доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории к зданию, привести в соответствие с нормативными требованиями одну прогулочную площадку, разместить мнемосхему путей движения к местам целевого назначения при входе на объект.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах 1 этажа, обеспечить непрерывность поручней перил с внутренней стороны

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения средствами усиления звука

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения по территории, обеспечение информационного сопровождения внутри здания до места целевого назначения.

4. Управленческое решение(проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается, доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 года.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

4.4.2. согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 15.02.2022 г. www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 листах |
| 2. Входы (входов) в здание | на 2 листах |
| 3. Пути движения в здании | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 33 листах |
| 8. Планы здания, план территории _____ | на 2 листах |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий

МБДОУ г. Керчи РК

«Детский сад комбинированного вида

№46 «Солнышко»

Члены рабочей группы:

Главный специалист отдела по делам

инвалидов, ветеранов отдельных категорий

граждан и по предоставлению льгот

ДПСЭН Администрации

г. Керчи РК



Т.В. Григорова

А.С.Давыдова

Главный специалист отдела финансового и материально-технического обеспечения
Управления образования Администрации города
Керчи РК

Н.А. Кульчицкая

В том числе представители
общественных организаций инвалидов:

Председатель общественной организации
«Местного общества инвалидов
городского округа Керчь»

М.А. Мамуль

Председатель группы глухих и слабослышащих
общественной организации
«Местного общества инвалидов
городского округа Керчь»

В.Н. Бойченко

Заместителя председателя «Керченской
Общественной организации инвалидов- опорников»

Т.Г. Чернявская

Председатель Керченской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

М.С. Бесчастный

Представитель организации, расположенной на объекте:

Старший воспитатель

МБОУ г. Керчи РК

«Детский сад комбинированного вида

№45 «Солнышко»

Я.А. Никишина

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым

«Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко»,
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-4		Все	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	5-15	-разбитые пути движения - игровые уличные площадки не оборудованы в соответствии с требованиями для детей-инвалидов; -не оборудованы места отдыха для МГН/установка скамеек для отдыха инвалидов с подлокотниками и с опорой для спины/	Все	- произвести ремонт поверхности покрытия с нанесением тактильной маркировки; - оборудовать одну игровую уличную площадку для детей-инвалидов; - оборудовать места отдыха для МГН/установка скамеек для отдыха инвалидов с подлокотниками и с опорой для спины/	Орг., ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1.,1.2	1-15	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Вход в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым

«Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные) (1 ступень)	есть	2	18	-			
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	17	Отсутствует противоскользящее покрытие непрерывное по всей длине пандуса.	Все	Нанести противоскользящее покрытие непрерывное по всей длине пандуса.	Орг., ТР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	16				
2.4	Двери (входные)	есть	2	19-25			-	
2.5	Тамбур	есть	2	26				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание специализированный	ДЧ-В	2	19-26	Организационные мероприятия, текущий ремонт; индивидуальные решения с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно, **Х** не предназначен для посещения инвалидами

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3.1	27-29, 32-33,37,41				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	30-31, 34-36, 38-40	-отсутствуют нормативные поручни при подъеме (на лестницах 1 этажа) -поручни прерываются;	Все	-установить отсутствующие поручни со стороны стены на лестнице 1 этажа); -установить непрерывные поручни перил с внутренней стороны лестницы	Орг, ТР.
3.3	Пандус телескопический переносной	есть		-				
3.4	Дверь	есть		42-46				
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.3	47-58				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (У); ДЧ-И (Г,О,С,К)	3.1;3.2;3.3.	27-58	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики

Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».

298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	есть	4.1. 4.2.	59-98 99-109	- отсутствуют средства усиления звука.	Г, С	- предусмотреть средства усиления звука	Орг., ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (К, О, С, У) ДЧ -И (Г)	4.1	59-98	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания (музыкально-спортивный зал)	ДП-И (К, О, С, У) ДЧ -И (Г)	4.2	99-109	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Для оказания услуг инвалидам с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть средства усиления звука (мобильные усилители звука)

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	110 - 113		Все		
5.2	Душевая ванная комната (умывальники)	есть	5	114		Все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	5	110-114	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да	6	115-118		Все	Организовать непрерывность размещения плексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТСР
6.2	Акустические средства	да		-	Отсутствуют средства усиления звука	Г		
6.3	Тактильные средства	да	6	119-121	Недостаточно тактильных средств информации	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	6	115-121	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности № 58/2
от «24» декабря 2021 г.




Фото № 1 – Вид на пешеходные пути прилегающей территории



Фото № 2 – Вход на территорию ОСИ.



Фото № 3 - Вход на территорию ОСИ



Фото № 4 -Вход на территорию ОСИ



Фото № 5-прилегающая территория (пути движения)




Фото № 6 - прилегающая территория (пути движения)



Фото № 7- Прилегающая территория (пути движения)



Фото № 8 - Прилегающая территория (пути движения)



Фото № 9- Здание ДОУ /адрес/



Фото № 10- Здание ДОУ /адрес/



Фото № 11- Прилегающая территория (пути движения)



Фото № 12- Прилегающая территория (пути движения)



Фото № 13 Прилегающая территория (пути движения)



Фото № 14-- Прилегающая территория
(прогулочная площадка)



Фото № 15 - Прилегающая территория
(прогулочная площадка)



Фото № 16-Вход в здание (дверь, входная площадка)



Фото № 17 -Вход в здание (пандус наружный)



Фото № 18 - Вход в здание. Лестницы наружные (1 ступень)




Фото № 19- Вход в здание (двери входные)



Фото № 20 - Вход в здание (двери входные)



Фото № 21 - Вход в здание



Фото № 22 - Вход в здание (двери входные)



Фото № 23 - Вход в здание (двери входные)



Фото № 24 - Вход в здание (двери входные)



Фото № 25 - Вход в здание



Фото № 26 -Вход в здание (тамбур)



Фото № 27 -Вход в здание (коридор)



Фото № 28 –Пути движения внутри здания
(коридор1 этаж)



Фото № 29 –Пути движения внутри здания
(коридор 1 этаж)



Фото № 30 –Пути движения внутри здания
(лестница 1 этаж)



Фото № 31 –Пути движения внутри здания
(лестница 1 этаж)



Фото № 32 –Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото № 33 –Пути движения внутри здания к кабинету медсестры (коридор и двери)



Фото № 34 –Пути движения внутри здания (лестница на 2 этаж)



Фото № 35 –Пути движения внутри здания (лестница на 2 этаж)




Фото № 36 –Пути движения внутри здания (лестница на 2 этаж)



Фото № 37 –Пути движения внутри здания
(коридор лестница 1 этаж)




Фото № 38 –Пути движения внутри здания
(лестница 1 этаж)




Фото № 39 –Пути движения внутри здания
(лестница 1 этаж)



Фото № 40 –Пути движения внутри здания
(лестница на 2 этаж)



Фото № 41 –Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото № 42 –Пути движения внутри здания
(дверь в кабинет медсестры)



Фото № 43 –Пути движения внутри здания
(дверь в лечебно-офтальмологический кабинет)



Фото № 44 - Пути движения внутри здания
(дверь в кабинет учителя-логопеда)



Фото № 45 –Пути движения внутри здания
(дверь в кабинет учителя –дефектолога
(тифлопедагога)



Фото № 46 –Пути движения внутри здания
(дверь в кабинет педагога-психолога)



Фото № 47 – Пути движения внутри здания
(к кабинету учителя-логопеда,
лечебно-офтальмологическому кабинету, кабинету
учителя-дефектолога(тифлопедагога)



Фото № 48 – Пути движения внутри здания
(к кабинету учителя-логопеда)



Фото № 49 – Пути движения внутри здания
(к кабинету педагога-психолога,
комнате психологической разгрузки)



Фото № 50 – Пути движения внутри здания
(к кабинету педагога-психолога)



Фото № 51 – Пути эвакуации.



Фото № 52 – Пути эвакуации.



Фото № 53 – Пути эвакуации.
(группа спальня 2 этаж)



Фото № 54 – Пути эвакуации.
(группа спальня 2 этаж)



Фото № 55 – Пути эвакуации.
(группа спальня 2 этаж)



Фото № 56 – Пути эвакуации.
(группа спальня 1 этаж)



Фото № 57 – Пути эвакуации.
(из кабинета педагога-психолога 1 этаж)



Фото № 58 – Пути эвакуации.
(из кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога(тифлопедагога) 1 этаж)



Фото № 59– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет медсестры



Фото № 60– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет медсестры



Фото № 61– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет медсестры



Фото № 62– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет медсестры



Фото № 63– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя- логопеда



Фото № 64– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя- логопеда



Фото № 65– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя – логопеда.



Фото № 66– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет педагога - психолога.



Фото № 67– Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет педагога – психолога.



Фото № 68- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет педагога – психолога.



Фото № 69 - Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя-дефектолога(тифлопедагога).
Методический кабинет.



Фото № 70 - Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя-дефектолога(тифлопедагога).
Методический кабинет.



Фото № 71- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя-дефектолога(тифлопедагога)..
Методический кабинет



Фото № 72- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет учителя-дефектолога(тифлопедагога)..
Методический кабинет



Фото № 73- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Вход в групповое помещение (группа на 1 этаже)



Фото № 74- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 1 этаже)



Фото № 75- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 1 этаже)



Фото № 76- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 1 этаже)



Фото № 77- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 1 этаже)



Фото № 78- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 1 этаже)



Фото № 79- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 1 этаже)



Фото № 80- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 1 этаже)



Фото № 81
Комната для умывания (группа на 1 этаже)



Фото № 82- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение -спальня (группа на 1 этаже)



Фото № 83- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение -спальня (группа на 1 этаже)



Фото № 84- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение -спальня (группа на 1 этаже)



Фото № 85 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет заведующей (2 этаж)



Фото № 86 - Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет заведующей (2 этаж)



Фото № 87 - Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Кабинет заведующей (2 этаж)



Фото № 88- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Вход в групповое помещение (группа на 2 этаже)



Фото № 89- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 2 этаже)



Фото № 90- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 2 этаже)



Фото № 91- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –раздевалка (группа на 2 этаже)



Фото № 92- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 2 этаже)



Фото № 93- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 2 этаже)



Фото № 94- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 2 этаже)



Фото № 95- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение (группа на 2 этаже)



Фото № 96- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –спальня (группа на 2 этаже)



Фото № 97- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –спальня (группа на 2 этаже)



Фото № 98- Зона оказания услуг (кабинетная форма)
Групповое помещение –спальня (группа на 2 этаже)



Фото № 99 - Зона оказания услуг (зальная форма)
комната психологической разгрузки
1 этаж



Фото № 100 – Зона оказания услуг (зальная форма)
комната психологической разгрузки
1 этаж



Фото № 101-Зона оказания услуг (зальная форма)
офтальмологический кабинет
1 этаж



Фото № 102- Зона оказания услуг (зальная форма)
офтальмологический кабинет
1 этаж



Фото № 103- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж



Фото № 104- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
1 этаж



Фото № 105- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж




Фото № 106- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж



Фото № 107- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж



Фото № 108- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж



Фото № 109- Зона оказания услуг (зальная форма)
Музыкальный зал
2 этаж



Фото № 110 - Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото № 111-Санитарно-гигиеническое помещение.
1 этаж



Фото № 112- Санитарно-гигиеническое помещение.
1 этаж



Фото № 113- Санитарно-гигиеническое помещение.
Туалетная комната.
1 этаж



Фото № 114 – Санитарно-гигиеническое помещение.
Душевая.
1 этаж



Фото № 115– Информация на объекте./визуальные/



Фото № 116– Информация на объекте./визуальные/



Фото № 117 – Информация на объекте./визуальные/



Фото № 118– Информация на объекте./визуальные/



Фото № 119– Информация на объекте./тактильные/



Фото №120– Информация на объекте /тактильные/



Фото №121- Информация на объекте /тактильные/



Фото №122 - Путь движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото № 123 - Остановка «Дружба» /из центра города Керчь/.



Фото № 124 - Остановка «Дружба» / в центр города Керчь/.



Фото № 123 - Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)



Фото № 124- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)



Фото № 125- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)




Фото № 126- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)



Фото № 127- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)





Фото № 128- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)



Фото № 129- Путь движения к объекту
(от остановки транспорта)

Приложение № 8
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности №58/2
от «24» декабря 2021 г.





ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)
№ 58/2
МБДОУ г. Керчи РК
«Детский сад комбинированного
вида № 46 «Солнышко»
Прошпуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
54/пятьдесят четыре/стр.
Заведующий 
Т.В. Григорова