

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением  
города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного  
вида №46 «Солнышко»

\_\_\_\_\_ Т.В.Григорова  
Приказ от « 24 » января 2022г. № 32-о

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 58/2

г.Керчь, Республика Крым

«24 » декабря 2021 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».
- 1.2. Адрес объекта 298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1066,7 кв.м
  - часть здания (занимает) \_\_\_\_\_ этажей ( или расположен на \_\_\_\_\_ этаже) кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5144,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта 1980г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 , капитального – 2027 г. ремонтов
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко». (МБДОУ г.Керчи РК Крым «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – воспитание и развитие
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120-человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Автовокзал» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5.

От остановки «Фабрика - Кухня» - до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №41.

От остановки «Управление ЖРК» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию №5, №26, №41, № 20

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «Дружба» автобусы низкопольные следующие по расписанию № 20

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:( акустическая, тактильная, визуальная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:(да)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1.,1.2	1-15
2	Вход (входы) в здание, специализированный	ДЧ-В	2	16-26
3	Пути движения внутри здания	ДП-И (У); ДЧ-И (Г,О,С,К)	3.1;3.2; 3.3.	27-58
4	Зона целевого назначения (кабинетная форма)	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)	4.1	59-98
	Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ДП-И (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)	4.2	99-109
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	5	110-114

6	Системы информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	6	115-121
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	122-129

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно, Х- не предназначен для посещения инвалидами.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов полной доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории к зданию, привести в соответствие с нормативными требованиями одну прогулочную площадку, разместить мнемосхему путей движения к местам целевого назначения при входе на объект.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах 1 этажа, обеспечить непрерывность поручней перил с внутренней стороны

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения средствами усиления звука

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения по территории, обеспечение информационного сопровождения внутри здания до места целевого назначения.

### 4. Управленческое решение(проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается, доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ: 2022-2025 года.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 15.02.2022 г. www.zhit-vmeste.ru

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту             | на 2 листах  |
| 2. Входа (входов) в здание                       | на 2 листах  |
| 3. Путь движения в здании                        | на 2 листах  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта              | на 2 листах  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений             | на 1 листе   |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте       | на 1 листе   |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____      | на 33 листах |
| 8. Поэтажные планы здания, план территории _____ | на 2 листах  |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

*Заведующий*

*МБДОУ г. Керчи РК*

*«Детский сад комбинированного вида*

*№46 «Солнышко»*

*Т.В. Григорова*

Члены рабочей группы:

*Главный специалист отдела по делам*

*инвалидов, ветеранов отдельных категорий*

*граждан и по предоставлению льгот*

*ДТСЗН Администрации*

*г. Керчи РК*

*А.С. Давыдова*

Главный специалист отдела финансового и  
материально-технического обеспечения  
Управления образования Администрации города  
Керчи РК

Н.А. Кульчицкая

В том числе представители  
общественных организаций инвалидов:

Председатель общественной организации  
«Местного общества инвалидов  
городского округа Керчь»

М.А. Мамуль

Председатель группы глухих и слабослышащих  
общественной организации  
«Местного общества инвалидов  
городского округа Керчь»

В.Н.Бойченко

Заместителя председателя «Керченской  
Общественной организации инвалидов- опорников»Т.Г.Чернявская

Председатель Керченской местной организации  
«Всероссийское общество слепых»М.С.Бесчастный

Представитель организации, расположенной на объекте:  
Старший воспитатель  
МБДОУ г.Керчи РК  
«Детский сад комбинированного вида  
№46«Солнышко»Я.А. Никишина

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территория прилегающая к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Керчи Республики Крым

«Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».

298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-4		Все	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	5-15	-разбитые пути движения - игровые уличные площадки не оборудованы в соответствии с требованиями для детей-инвалидов; -не оборудованы места отдыха для МГН/установка скамеек для отдыха инвалидов с подлокотниками и с опорой для спины/	Все	- произвести ремонт поверхности покрытия с нанесением тактильной маркировки; - оборудовать одну игровую уличную площадку для детей-инвалидов; - оборудовать места отдыха для МГН/установка скамеек для отдыха инвалидов с подлокотниками и с опорой для спины/	Орг., ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1.,1.2	1-15	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Керчи Республики Крым

«Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».  
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные) (1 ступень)	есть	2	18	-			
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	17	Отсутствует противоскользящее покрытие непрерывное по всей длине пандуса.	Все	Нанести противоскользящее покрытие непрерывное по всей длине пандуса.	Орг., ТР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	16				
2.4	Двери (входные)	есть	2	19-25			-	
2.5	Тамбур	есть	2	26				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание специализированный	ДЧ-В	2	19-26	Организационные мероприятия, текущий ремонт; индивидуальные решения с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно, **Х** не предназначен для посещения инвалидами

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».*  
*298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3.1	27-29, 32-33,37,41				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	30-31, 34-36, 38-40	-отсутствуют нормативные поручни при подъеме (на лестницах 1 этажа) -поручни прерываются;	Все	-установить отсутствующие поручни со стороны стены на лестнице 1 этажа); -установить непрерывные поручни перил с внутренней стороны лестницы	Орг, ТР.
3.3	Пандус телескопический переносной	есть		-				
3.4	Дверь	есть		42-46				
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.3	47-58				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (У); ДЧ-И (Г,О,С,К)	3.1;3.2;3.3.	27-58	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики

Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».

298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания  Зальная форма обслуживания	есть	4.1.  4.2.	59-98  99-109	- отсутствуют средства усиления звука.	Г, С	- предусмотреть средства усиления звука	Орг., ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (К, О, С, У) ДЧ -И (Г)	4.1	59-98	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
Зальная форма обслуживания (музыкально-спортивный зал)	ДП-И (К, О, С, У) ДЧ -И (Г)	4.2	99-109	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*Комментарии к заключению:* Для оказания услуг инвалидам с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть средства усиления звука (мобильные усилители звука)

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».  
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	110 - 113		Все		
5.2	Душевая ванная комната (умывальники)	есть	5	114		Все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	5	110-114	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №46 «Солнышко».  
298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да	6	115-118		Все	Организовать непрерывность размещения плексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТСП
6.2	Акустические средства	да		-	Отсутствуют средства усиления звука	Г		
6.3	Тактильные средства	да	6	119-121	Недостаточно тактильных средств информации	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	6	115-121	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Костенко Майя Анатольевна

Действителен с 15.06.2022 по 15.06.2023